



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1-10/2020

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта учебно-административный корпус
- 1.2. Адрес объекта 423450, г. Альметьевск, ул. Тимирязева, д. 43
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажей, 2408,2 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1977 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - , капитального -
- 1.6. Название организации, (полное юридическое наименование)
«Учреждение профессионального образования «Колледж Казанского инновационного университета»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 420107.
Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Островского, д.67
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) безвозмездное пользование имуществом
- 1.9. Форма собственности: негосударственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): «Частное образовательное учреждение высшего образования «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирязова (ИЭУП)»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 420111.
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, д.42
- 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**
- 2.1 Сфера деятельности: образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: услуги в системе среднего образования
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: взрослые трудоспособного возраста
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:
625 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

остановка расположена на расстоянии 350 метров от здания.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 350 м

3.2.2 время движения (пешком) 4 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).

3.2.4 Перекрестки: регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	-

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(Г, С, О) ДУ(К)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(Г, О) ДУ(К, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(Г, О) ДУ(К, С))
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(Г,К, С, О)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(Г,К, С, О)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Объект доступен частично избирательно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий
2	Вход (входы) в здание	Текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2020-2021 год

в рамках исполнения: Плана мероприятий по развитию инклюзивного образования в учреждении профессионального образования «Колледж Казанского инновационного университета»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (К, О, Г, С) Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) подготовка мероприятий для проведения работ по адаптации

4.4. Для принятия решения требуется: согласование общественными организациями ВОИ

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата): нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: нет

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «01» октября 2020 г.,
2. Акта обследования объекта: №1 от «01» октября 2020 г.
3. Решение Комиссии от «01» октября 2020 г



**АНКЕТА
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1-10/2020**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта учебно-административный корпус
- 1.2. Адрес объекта 423450, г. Альметьевск, ул. Тимирязева, д. 43
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажей, 2408,2 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1977 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - __, капитального - __
- 1.6. Название организации, (полное юридическое наименование)
«Учреждение профессионального образования «Колледж Казанского инновационного университета»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 420107.
Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Островского, д.67
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) безвозмездное пользование имуществом
- 1.9. Форма собственности: негосударственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): «Частное образовательное учреждение высшего образования «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирязова (ИЭУП)»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 420111.
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, д.42

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: услуги в системе среднего образования
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: взрослые трудоспособного возраста
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:
625 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

остановка расположена на расстоянии 350 метров от здания.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 350 м

3.2.2 время движения (пешком) 4 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).

3.2.4 Перекрестки: регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	-

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий
2	Вход (входы) в здание	Текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Миргалеева И.В.
«01» октября 2020 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1-10/2020**

Республика Татарстан
Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

«01» октября 2020 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта учебно-административный корпус
- 1.2. Адрес объекта 423450, г. Альметьевск, ул. Тимирязева, д. 43
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажей, 2408,2 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1977 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -, капитального -
- 1.6. Название организации, (полное юридическое наименование)
«Учреждение профессионального образования «Колледж Казанского инновационного университета»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 420107,
Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Островского, д.67
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) безвозмездное
пользование имуществом
- 1.9. Форма собственности: негосударственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): «Частное образовательное учреждение высшего образования
«Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирязова (ИЭУП)»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 420111,
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, д.42

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: услуги в системе среднего образования
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: взрослые трудоспособного возраста
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
нарушениями зрения, нарушениями слуха
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:
625 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

остановка расположена на расстоянии 350 метров от здания.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 350 м

3.2.2 время движения (пешком) 4 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).

3.2.4 Перекрестки: регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	-

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(Г, С, О) ДУ(К)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(Г, О) ДУ(К, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(Г, О) ДУ(К, С))
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(Г,К, С, О)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(Г,К, С, О)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект доступен частично избирательно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий
2	Вход (входы) в здание	Текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2020-2021 г.

в рамках исполнения: Плана мероприятий по развитию инклюзивного образования в учреждении профессионального образования «Колледж Казанского инновационного университета»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии: не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: не требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: требуется

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата): нет

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации <http://kartadostupnosti.ru>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Руководитель

рабочей группы

директор А.В. КЛУЧ Сулейманов Р.В.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы

зав.хоз. частью КАМАЛОВ И.И.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)



директор Кочев А.В.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) учебно-административный корпус г. Альметьевск, ул. Тимирязева, д. 43

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания				Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		Не выявлено	К, О, Г, С	-	Не нуждается
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		Не выявлено	К, О, Г, С	-	Не нуждается
1.3	Лестница (наружная)	нет		-	О, С	-	-
1.4	Пандус (наружный)	есть	1	Отсутствуют завершающие горизонтальные части поручня, уклон и поверхность пандуса не соответствует норме	К, О	Замена пандуса СП59.13330.2016	Текущий ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	есть	1-2	Парковочное место находится отдельно от указателя «парковка для МГН»	К, О	Установить «знак парковка для МГН» рядом с парковочным местом	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-И (Г, С, О) ДУ(К)		1-3	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно условно для инвалидов на коляски, частично избирательно с нарушением зрения, опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха, рекомендуется выполнить мероприятия по повышению доступности для граждан с ограниченными возможностями.

I Результаты обследования:

2. Входа (входы) в здание

учебно-административный корпус г. Альметьевск, ул. Тимирязева, д. 43

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания				Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	4-5	Отсутствуют обозначения на первой и последний ступени, нет предупреждающий тактильной плитки	О, С	Обозначить первую и последнюю ступень контрастным цветом, установить тактильную плитку (перед спуском и подъемом за 0,3м, шириной 0,5-0,6м) в соответствии с СП59.13330.2016, ГОСТ 52875-2018	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет		-	К, О	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	4-5	Отсутствует предупреждающая тактильная плитка	О, С, К, Г	Установить тактильные предупреждающие плитки перед дверью (на расстоянии 0,9м) и перед началом спуска (на расстояние 0,3м)	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	4-5	Входная дверь препятствует заезду человека на коляске, размер двери менее 0,9 м	К, О, С	Произвести замену двери	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	-	Не выявлено	К, О	-	Не нуждается

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (О, Г) ДУ(К, С)		4-5	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха, доступно условно для инвалидов на коляски, с нарушением зрения, рекомендуется выполнить мероприятия по повышению доступности для граждан с ограниченными возможностями.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) учебно-административный корпус г. Альметьевск, ул. Тимирязева, д. 43

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания				Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	5,7, 22	Не выявлено	О, С, К, Г	-	Не нуждается
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	8,10	Отсутствуют обозначения на первой и последний ступени	О, С, К, Г	Обозначить первую и последнюю ступень контрастным цветом СП59.13330.2016	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть	9	Не выявлено	К, О	-	Не нуждается
3.5	Дверь	есть	6,10,12	Входная дверь препятствует заезду человека на коляске, размер двери менее 0,9 м	О, С, К, Г	-	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	13-15	Нет обозначения путей светонакопительными полосами Эвакуационный выход не предназначен для эксплуатации	О, С, Г, К	Установить светонакопительными полосы на всем пути движения до выхода Провести реставрационные работы ступеней с обозначением первой и последней ступеней согласно СП59.13330.2016. Пороги привести в соответствие с СП59.13330.2016	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О, Г) ДУ(К, С)		5-10, 11-15, 22	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

Комментарии к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха, доступно условно для инвалидов на коляски, с нарушением зрения, рекомендуется выполнить мероприятия по повышению доступности для граждан с ограниченными возможностями.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

учебно-административный корпус г. Альметьевск, ул. Тимирязева, д. 43

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания				Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	15-16	Не выявлено	О, С, К, Г	-	Не нуждается
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В		15-16	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью всем.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – место приложения труда

учебно-административный корпус г. Альметьевск, ул. Тимирязева, д. 43

Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания				Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	16-17	Не выявлено	О, С, К, Г	-	Не нуждается

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В		15-16	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью всем.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

учебно-административный корпус г. Альметьевск, ул. Тимирязева, д. 43

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания				Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	18-21	Нет вертикальных поручней на дверь, кнопки вызова помощи со шнурком, крючки для одежды, трости и костылей	О, К	Установить вертикальный поручней на дверь, кнопку вызова помощи со шнурком, крючки для одежды, трости и костылей	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (О, Г, С, К)		18-21	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для инвалидов на коляски, с нарушением зрения, опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха, рекомендуется выполнить мероприятия по повышению доступности для граждан с ограниченными возможностями.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
учебно-административный корпус г. Альметьевск, ул. Тимирязева, д. 43

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания				Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные	есть	5, 11, 12	Не выявлено	О, С, Г, К	-	Не нуждается
6.2	Акустические средства	нет		Отсутствует акустические аппараты типа «Индукционная петля»	Г	Приобретение	Индивидуальное решение СТР
6.3	Тактильные средства	нет	12	Отсутствие дублирующих табличек с названием кабинетов	С	Установить дублирующие таблички с названием кабинетов	Индивидуальное решение СТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (О, Г, К, С)		5, 11, 12	Индивидуальное решение СТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для инвалидов на коляски, с нарушением зрения, опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха, рекомендуется выполнить мероприятия по повышению доступности для граждан с ограниченными возможностями.

Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5



Фото 6



Фото 7



Фото 8



Фото 9



Фото 10



Фото 11



Фото 12



Фото 13



Фото 14



Фото 15



Фото 16




Фото 17




Фото 18



Фото 19



Фото 20



Фото 21




Фото 22



Фото 23

